



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz, bod 1:

Oddíl SO 02 Tělocvična obsahuje položku 490 "Značení a revize požárních ucpávek" uvedena jako 1 kpl. PD neobsahuje výpis požárních ucpávek vč. rozměrů a provedení (ucpávky podle průměrů a materiálů, které chrání). Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 byla provedena oprava soupisu prací s VV v položkách 142, 486-489 a původní položka byla rozdělena podle tl. konstrukcí, jimiž prochází. Jednotlivé položky jsou nyní v soupisu prací v m2, ale neřeší to problém, že není zřejmý počet ucpávek pro jednotlivá media, tj. jiný typ ucpávky bude na kabely elektro podle průměrů, jiná na vstup vodovodního nebo kanalizačního potrubí dle různých průměrů potrubí a různých materiálů.

Žádáme zadavatele o doplnění PD a o úpravu soupisu prací s VV.

Dotaz, bod 2:

Oddíl SO 02 Tělocvična obsahuje položku 168 "D+M značení požárními a bezpečnostními tabulkami" uvedena jako 1 kpl. PD neobsahuje výpis požadovaných tabulek vč. rozměrů a provedení.

Žádáme zadavatele o doplnění PD a úpravu soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 1 a 2:

Z dokumentace je zcela patrné, jaké medium kterým vstupem prochází. S dokumentací je třeba pracovat jako s celkem. Jaký typ požární ucpávky bude zvolen je věcí kompetentnosti a odbornosti dodavatele. Projektant požaduje dodržení požadované požární odolnosti. V předchozích dotazech bylo odpovězeno, že přesná specifikace je věcí dílenské dokumentace dodavatele a jeho poddodavatelů. Rovněž tak značení požárních vstupů musí odpovídat platné legislativě.

Dotaz, bod 3:

Oddíl SO 02 Tělocvična obsahuje položku 243 "SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD". Do výměry této položky jsou zahrnuty i SDK podhledy CHUC, které dle PBŘ mají splňovat PO EI30 DP1 oboustranně.

Žádáme zadavatele rozdělení o SDK podhledů dle požadavků PBŘ v zadávacím soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 3:

SDK podhledy jsou nově podrobněji rozděleny ve výkazu výměr podle požadavku PBŘ.

Dotaz, bod 4:

SO 02 Tělocvična

pol. 79 a 107 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace zahrnuje všechny vnější finální omítky bez rozdílu odstínů. Cena jednotlivých odstínů je rozdílná a nelze tuto položku uvádět souhrnně.

Žádáme zadavatele o rozdělení podle PD (výkresy pohledů-barevné řešení), aby každý z odstínu byl samostatně s určenou výměrou.

Odpověď k bodu 4:

V projektu jsou zvoleny základní odstíny šedé a zelené. Nejedná se o nadstandardní, na pigment náročné odstíny. Z toho vyplývá, že fasádní odstíny je možné cenit jednotnou položkovou cenou. V položce 107 rozpočtu je přehledný výpočet ploch silikonové barvy. Projektant ani rozpočtář nepočítá

výměry jednotlivých barev. Je to součást předvýrobní přípravy zhotovitele. Písmomalířské práce obsahuje položka 426 rozpočtu.

Dotaz, bod 5:

pol. 76 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm (Pohled západní skladba OP15) - pro uvedenou položku chybí dodávka materiálu.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 5:

Do výkazu výměr doplněna dodávka polystyrenu pro zateplení stropu.

Dotaz, bod 6:

pol. 98 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky - pro uvedenou položku je v dodávce pouze zakládací profil pro izolant tl. 180 a 50mm (pol. 99 a 100) přesto, že je z PD zřejmé, že budou potřeba zakládací lišty pro další tl. TI.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 6:

Byla provedena kontrola výkazu výměr položek zakládacích soklových lišt pro zateplení a jiné šíře než 180 mm a 50 mm nebyly nalezeny. Výkaz výměr je v pořádku.

Dotaz, bod 7:

pol.165 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu ("osazení pouzdra volejbalového sloupku") - pro uvedenou položku chybí dodávka pouzdra.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 7:

Uvedený dotaz je bezpředmětný. Pouzdro je pod položkou X118 – tabulky PSV a je uvedeno také ve výkazu výměr pod pol. 354.

Do příloh zadávací dokumentace byl vložen upravený výkaz výměr.

Účastníci musí v nabídkách nacenit aktualizovaný výkaz výměr, jinak bude nabídka vyřazena z hodnocení.

V Praze dne 8. 12. 2022

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru